

みんなのブログ

年 月 日 記入者 齊田

車輦情報

車種	日野 デュトロ	エンジン	N04C
年式	H19/9	指定・類別	
型式	BDG-XZU424M	走行距離	約42万 km

不具合内容 (どんな時にどうだった)

*出力不足
*吹け不良
*エンジン警告灯点灯

診断結果 (不具合箇所・状況)

DPFマフラー内部にアッシュ(燃えカス)が溜まり、フィルターが詰まっていた。

作業内容 (交換・修理状況＋写真2枚以上)

DPFマフラー切断・洗浄

結果 (何がどのくらい良くなったか)

DPFマフラーの性能が回復し、不具合が解消された。