

# みんなのブログ

年 月 日 記入者

## 車両情報

車種	イスズ エルフ	エンジン	4JJ1
年式	H20年 3月	指定・類別	15504-0013
型式	BKG-NJR85A	走行距離	約17万 km

## 不具合内容 (どんな時にどうだった)

DPF再生頻度が多い

## 診断結果 (不具合箇所・状況)

DPFマフラー内部フィルターが溶損し、目詰まりを起こしている。  
その為、媒を受けとめられる容量が減ってしまい  
再生頻度が増えた。

## 作業内容 (交換・修理状況+写真2枚以上)

\*DPFマフラー点検・交換

\*インジェクター洗浄

## 結果 (何がどのくらい良くなったのか)

DPFマフラーを交換した事で、受けとめられる媒の容量も  
正常に戻った為、再生頻度も正常となった。