

# みんなのブログ

年 月 日 記入者

## 車輦情報

車種	UD コンドル	エンジン	J07E
年式	H20年8月	指定・類別	
型式	BDG-MK36C	走行距離	約44万 km

## 不具合内容 (どんな時にどうだった)

\*DPFマフラーの再生頻度が多い。

DPFマフラー内部にアッシュ(燃えカス)が溜まり、フィルター容積を  
圧迫していた。

## 作業内容 (交換・修理状況+写真2枚以上)

DPFマフラー切断・洗浄

## 結果 (何がどのくらい良くなったか)

洗浄によりアッシュが除去され、フィルター容積が  
確保された為  
DPFの再生頻度も正常となった。