

みんなのブログ

年 月 日 記入者

車輦情報

車種	トヨタ コースター	エンジン	N04C
年式	H30	指定・類別	
型式	SKG-XZB60	走行距離	25640 km

不具合内容 (どんな時にどうだった)

*排気漏れ
*黒煙

診断結果 (不具合箇所・状況)

排気漏れの為、DPFマフラーの再生燃料がうまく機能せず
煤が溜まっていた。

作業内容 (交換・修理状況+写真2枚以上)

*DPFマフラーの洗浄

結果 (何がどのくらい良くなったか)

排気管の寸法が足らず、ジョイント部が前後に引っ張られて隙間が空き
排気漏れを起こしていた。
手持ちのガスケットを複数重ね寸法を合わせる事で
無理な力が掛からなくなり、排気漏れ解消した。