

みんなのブログ

年 月 日 記入者

車輜情報

車種	トヨタ ランクルプラド	エンジン	1KD
年式	H19/4	指定・類別	
型式	KN-KDJ120W	走行距離	約14万 km

不具合内容 (どんな時にどうだった)

*エンジン振動大
*冷間時 白煙

診断結果 (不具合箇所・状況)

インジェクター2番、3番の噴射量が少なく、爆発力にムラが出てエンジンの振動となっていた。
また、インジェクターの噴霧状態が悪く不完全燃焼により白煙が発生していた。

作業内容 (交換・修理状況＋写真2枚以上)

*インジェクター 2本洗浄
2本交換

結果 (何がどのくらい良くなったか)

インジェクターの噴射量・噴霧状態が良くなり、綺麗に燃焼するようになった為、振動や白煙がおさまった。