

みんなのブログ

年 月 日 記入者

車輦情報

車種	ふそう キャンター	エンジン	4M42
年式	H22年10月	指定・類別	
型式	BKG-FE70B	走行距離	約26万 km

不具合内容 (どんな時にどうだった)

*DPF再生時間長い
*エンジン警告灯点灯

診断結果 (不具合箇所・状況)

DPFマフラーに煤・アッシュ(燃えカス)が溜まりすぎ
排気の流れが悪く、DPF再生時に温度が
上がらなくなっていた。

作業内容 (交換・修理状況+写真2枚以上)

DPFマフラー脱着・リフレッシュ洗浄

結果 (何がどのくらい良くなったか)

排気の流れがよくなり、DPF再生に適した
環境となった為、正常に
再生燃焼出来るようになった。