

みんなのブログ

年 月 日 記入者

車輜情報

| | | | |
|----|------------|-------|------------|
| 車種 | 日産 NV350 | エンジン | YD25 |
| 年式 | H25/6 | 指定・類別 | 17307-0049 |
| 型式 | LDF-CW4E26 | 走行距離 | 322637 km |

不具合内容 (どんな時にどうだった)

中古で車を購入した時から、走行中 青白煙

診断結果 (不具合箇所・状況)

DPFマフラー内の触媒・フィルターがくり抜かれており、DPF再生時に触媒で反応、燃焼するはずの燃料がそのまま排出されていた。

作業内容 (交換・修理状況＋写真2枚以上)

DPFマフラー交換

結果 (何がどのくらい良くなったか)

DPF再生時に触媒がきちんと働き、排出されていた燃料が正しく反応・燃焼するようになった為青白煙がおさまった。