

みんなのブログ

年 月 日 記入者

車両情報

車種	ふそう キャンター	エンジン	4M42
年式	H22/9	指定・類別	
型式	BKG-FE82BS	走行距離	約25万 km

不具合内容 (どんな時にどうだった)

*DPF再生時間長い。
*エンジン警告灯点灯

診断結果 (不具合箇所・状況)

DPFマフラーに煤・アッシュ(燃えカス)が溜まりすぎ、
排気の流れが悪くDPF再生時に
温度が上がらなくなっていた。

作業内容 (交換・修理状況+写真2枚以上)

*DPFマフラー脱着
*リフレッシュ洗浄

結果 (何がどのくらい良くなったか)

排気の流れが良くなり、DPF再生に適した環境となった為
正常に再生燃焼出来るようになった。